



Risten

| Kontroltype | Krav | Resultat |
|-------------------------------|--|------------|
| Kontroldato | | 13.10.2008 |
| Visuel kontrol | Ingen skarpe kanter/grader Fri for sandkorn | Ok |
| Mærkning, overside | | |
| Mærkning, underside | UJ, 220941315, GJS, dato | 081009 |
| Bredde | 317 +/- 2,2 | 317,6 |
| Længde | 280 +/- 2,2 | 280,5 |
| Højde | 42 +/- 1 | 42,8 |
| Max nedbøjning | 1 | 0,9 |
| Funktionstest | | Ok |
| Belastningsprøve | 400KN i 30 (0+2) sek. | Ingen brud |
| Trykstempel $\varnothing 150$ | | |
| Signatur | | HTA |

Karmen

| Kontroltype | Krav | Resultat |
|-------------------------------|--|------------|
| Kontroldato | | 13.10.2008 |
| Visuel kontrol | Ingen skarpe kanter/grader Fri for sandkorn | Ok |
| Mærkning, overside | Unico, NS, D400 220941315, EN124 | |
| Mærkning, underside | UJ, 220941315, GJS, dato | 081009 |
| Bredde | 323 +/- 2,2 | 322,6 |
| Længde | 285 +/- 2,2 | 285,0 |
| Højde | 43 +/- 1,4 | 44,0 |
| Spidsende skørt \varnothing | 310 +/- 2,2 | 310,0 |
| Funktionstest | | Ok |
| Belastningsprøve | 400KN i 30 (0+2) sek. | Ingen brud |
| Trykskive $\varnothing 150$ | | |
| Signatur | | HTA |